

№ 06 316

**Сообщение о блоках управления двигателем  
«Крайслер»**

- **Касается:** автомобилей «Волга» с двигателем «Крайслер».
- **Руководителям сервисных предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт продукции ОАО «ГАЗ» (для руководства в работе):**

Сообщаю Вам, что в июле 2006г. УКЭР совместно с фирмой «Крайслер» подготовлена новая программа для прошивки блоков управления (56044790AC) автомобилей «ГАЗ» с двигателем «Крайслер», оснащенных кондиционером.

В случае установки на автомобиль кондиционера, вместо отопителя, необходимо заменять блок управления, на блок, поддерживающий функцию управления кондиционером . В противном случае система управления двигателем автомобиля будет работать некорректно.

Версии программ блоков управления применяются следующие:

- для автомобилей с отопителем A11.RUS (для автомобилей, выпущенных до 05.06.06), 79ae\_1.S19 (для автомобилей, выпущенных после 05.06.06);
- для автомобилей с кондиционером V790BF\_2.S19.

Крисламова,  
(8312) 90-92-56